

ПОПРАВКА

DOI: 10.56304/S0040363622120074

В статье Р.П. Ануркина, Г.В. Аркадова, В.А. Бельшко, И.О. Будько, И.Н. Гусева, А.В. Кузьмина, Ю.Ф. Кутдюсова, М.Т. Слепова “ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ВИБРАЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ СВЕЖЕГО ПАРА ЭНЕРГБЛОКА № 1 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2”, опубликованной в журнале “Теплоэнергетика” (№ 08, 2022 г.), рис. 4 должен выглядеть следующим образом:




Рис. 4. Дополнительный демпфер типа VD-630/325-15 (а), установленный в модели трубопровода датчиков КИП 10LBA, и модель конструкции системы с демпферами (б)