УДК 54.055+54.01+669-1

О РОЛИ НИКЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ФАЗ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ СПЛАВОВ СОСТАВА ЦЕМЕНТИТА ПРИ МЕХАНОСИНТЕЗЕ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ОТЖИГАХ

© 2019 г. А. Л. Ульянов^{1, *}, А. И. Ульянов¹, А. А. Чулкина¹, В. А. Волков¹, А. В. Загайнов¹

¹Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Удмуртский федеральный исследовательский центр" Уральского отделеления Российской академии наук, Ижевск, Россия

> **E-mail: ulyanov@udman.ru* Поступила в редакцию 20.11.2018 г. После доработки 16.12.2018 г. Принята к публикации 25.02.2019 г.

Методами рентгеновской дифракции, мёссбауэровской спектроскопии и магнитных измерений исследованы фазовые превращения и особенности перераспределения легирующих элементов Ni и Cr в высокохромистых сплавах состава цементита в результате механосинтеза, после средне и высокотемпературных отжигов.

DOI: 10.1134/S036767651906036X

введение

Важной структурной составляющей простых и легированных углеродистых сталей является цементит, который в значительной степени определяет их прочностные и другие физические свойства. Влияние легирующих элементов на процессы формирования фаз и, в частности, цементита в условиях механосинтеза в настоящее время изучено недостаточно полно. Получение цементита, легированного карбидообразующим (Cr) или некарбидообразующим (Ni) элементами, в процессе механосинтеза и последующих отжигов сплавов состава цементита, обсуждено в работах [1-3]. Представляет интерес исследование влияния Ni на процессы формирования фаз в условиях механосинтеза и последующих отжигов сплавов состава высокохромистого цементита.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Образцы состава цементита ($Fe_{0.9-x}Cr_{0.1}Ni_x$)₇₅C₂₅, где x = 0, 0.05 и 0.10, были приготовлены методом механосплавления (MC) порошков карбонильного железа марки ОСЧ 13-2 чистотой 99.98%, никеля и хрома чистотой 99.9%, графита чистотой 99.99% в шаровой планетарной мельнице "Pulverisette-7" в атмосфере аргона в течение 16 ч. Отжиг порошковых образцов проводили в течение 1 ч в атмосфере аргона на установке по измерению температурной зависимости магнитной восприимчивости $\chi(T)$. Рентгеновские исследования выполняли на дифрактометре Miniflex 600 в Со K_{α} излучении. Мёссбауэровские спектры снимали при температуре жидкого азота (T = 77 K) на спектрометре ЯГРС-4М в режиме постоянных ускорений с источником резонансного γ -излучения ⁵⁷Co(Rh). Из спектров восстанавливали функции распределения сверхтонких магнитных полей с использованием обобщенного регуляризованного алгоритма решения обратных некорректных задач [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 приведены данные рентгенофазового анализа сплавов (Fe_{0.85}Cr_{0.10}Ni_{0.05})₇₅C₂₅ и $(Fe_{0.80}Cr_{0.10}Ni_{0.10})_{75}C_{25}$ в зависимости от температуры отжига. Из рисунка видно, что в механически сплавленных образцах обоих составов содержится 51-57 об. % цементита, 37-39 об. % аморфной фазы и незначительное количество α-Fe и χ -Fe₅C₂. На рис. 2*a*, 2*б* представлены результаты мёссбауэровской спектроскопии сплавов после МС (спектры 1). Как и в случае рентгенофазового анализа, мёссбауэровские данные свидетельствуют о том, что основную долю в образце составляет легированный цементит, максимум функции Р(H) которого приходится на поле $H \approx 200$ кЭ. Другие фазы также находят отражение на спектрах и функциях Р(Н) исследуемых сплавов (одна из наиболее интенсивных компонент при $H \approx 100$ кЭ для χ -Fe₅C₂ и *H* ≈ 330 кЭ для α -Fe). Распределение функции Р(Н) для аморфной фазы лежит в интервале полей от 200 до 300 кЭ. Одновременно с фазовыми превращениями при МС происходят процессы распределения легирующих элементов



Рис. 1. Зависимость фазового состава сплавов от температуры отжига: $a - (Fe_{0.85}Cr_{0,10}Ni_{0.05})_{75}C_{25}$ и $\delta - (Fe_{0.80}Cr_{0,10}Ni_{0.10})_{75}C_{25}$. Фазы: 1 - цементит, 2 аморфная фаза, $3 - \chi$ -карбид, 4 - феррит, 5 - аустенит.

Сг и Ni между фазами. Однако из-за слабого влияния атомов Ni в ближайшем окружении атома Fe на среднее сверхтонкое магнитное поле в решетке цементита [3] существенных отличий в функции P(H) для исследуемых составов не обнаруживается. Тем не менее из рис. 2a и 26 (спектры I) видно, что распределение функции P(H) цементита обоих сплавов лежит в довольно широком интервале полей, что обусловлено высоким легированием их хромом. Обнаружить легирование сплавов атомами Ni можно с помощью магнитных измерений. На рис. 3 представлены зависимости отно-



Рис. 2. Спектры Мёссбауэра и функции P(H) сплава составов: $a - (Fe_{0.85}Cr_{0.10}Ni_{0.05})_{75}C_{25}$ и $\delta - (Fe_{0.80}Cr_{0.10}Ni_{0.10})_{75}C_{25}$: 1 - механосинтез; 2 - отжиг при 500°С; 3 - отжиг при 800°С.

сительной магнитной восприимчивости сплавов от температуры. При переходе ферромагнитных фаз через точку Кюри (T_c) на кривых зависимостей $\chi(T)$ появляются максимумы или перегибы, по температуре которых можно судить о легировании фаз теми или иными элементами. Известно, что легирование Cr понижает, а легирование Ni повышает T_C цементита [2, 3]. Кривые 1 на рис. 3, полученные при нагреве образцов, имеют растянутые по температуре измерения максимумы и отражают переход через точку Кюри сформировавшихся при МС цементита и аморфной фазы. При этом положение максимума по оси абсцисс с увеличением содержания Ni от x = 0 до x = 0.1 остается практически неизменным ($T_C \approx \approx 60^{\circ}$ C). Это означает, что цементит легирован в основном хромом, небольшое количество никеля тоже может



Рис. 3. Зависимости $\chi(T)$ механосинтезированных сплавов (Fe_{0.90 – x}Cr_{0.10}Ni_x)₇₅C₂₅, где a - x = 0; $\delta - x = 0.05$; e - x = 0.10 от температуры нагрева (кривые 1) и температуры охлаждения тех же образцов, но после отжига при температурах: 300 (кривые 2); 400 (3); 500 (4); 800°C (5).

быть растворено в цементите, но его влияние на поведение кривых зависимостей $\chi(T)$ сплавов в состоянии после MC проследить трудно.

При $T_{\text{отж}} = 300^{\circ}$ С аморфная фаза сплавов кристаллизуется с формированием цементита и χ -карбида (кривые *1–3* на рис. 1). При этом из рис. *Зв* видно, что кривая *2* зависимости $\chi(T)$ вблизи максимума имеет два перегиба. Это означает, что в сплаве содержится цементит с различными значениями температуры Кюри и, следовательно, с различным легированием. Первый перегиб со стороны более низких температур соответствует цементиту, легированному хромом, а второй, находящийся в области более высоких температур — цементиту, обогащенному никелем, который появился в результате кристаллизации аморфной фазы, содержащей значительную часть атомов Ni. Необходимо отметить, что при x = 0.05 (рис. 36) второй перегиб на кривых 2 и 3 проявляется слабо из-за малого содержания в сплаве Ni.

При отжигах в интервале температур от 400 до 500°С протекают два процесса. Это превращение χ-карбида в цементит и распад обогащенного Ni цементита, образовавшегося в результате кристаллизации аморфной фазы. Второй процесс протекает гораздо медленнее первого, и поэтому содержание цементита при $T_{\text{отж}} = 500^{\circ}\text{C}$ становится максимальным (кривые 1 на рис. 1). При этой же температуре отжига практически полностью исчезает обогащенный никелем цементит, о чем свидетельствует отсутствие второго перегиба на кривых 4 зависимостей $\chi(T)$ на рис. 3. При этом высвободившиеся атомы Ni сегрегируют на границы зерен фаз и формируют с атомами железа и углерода аустенит (кривые 5, рис. 1), количество которого при $T_{\text{отж}} = 800^{\circ}$ С достигает 20 и 38 об. % для составов (Fe_{0.85}Cr_{0.10}Ni_{0.05})₇₅C₂₅ и $(Fe_{0.80}Cr_{0.10}Ni_{0/10})_{75}C_{25}$, соответственно. Необходимо отметить, что аустенит легирован Ni неоднородно. Часть аустенита, содержание Ni в котором <30 ат. %, находится в парамагнитном (при температурах ниже (-196°С)) состоянии (составляющая при H = 0 кЭ на рис. 2*a*, 2*b*, спектры 2). Другая часть аустенита, содержание Ni в котором >30 ат. %, находится в ферромагнитном состоянии [5] с температурой Кюри ~450°С для состава (Fe_{0.80}Cr_{0.10}Ni_{0.10})₇₅C₂₅ (рис. 3*в*, кривая 4) и ~280°C для состава (Fe_{0.85}Cr_{0.10}Ni_{0.05})₇₅C₂₅ (рис. 36, кривая 4). В функциях *P*(*H*) (спектры 2 на рис. 2*a*, 2*б*) интервалы полей Н ферромагнитного аустенита и цементита перекрываются и разделить их невозможно. Распад обогащенного Ni цементита, перераспределение атомов легирующих элементов при отжигах приводит к увеличению степени легирования оставшегося цементита хромом. В результате по мере увеличения температуры отжигов происходит небольшое смещение максимумов кривых 4 по сравнению с кривыми 3 на рис. 3 в сторону более низких температур измерения. При дальнейшем увеличении температуры отжига происходит распад сохранившихся областей цементита, слабо легированных никелем. Следует заметить, что чем выше содержание Ni в сплаве, тем выше интенсивность распада цементита в области высоких температур отжига (кривые 1 на рис. 1a, 1δ). Распад цементита при высокотемпературных отжигах способствует дальнейшему приросту количества аустенита в образце.

Мёссбауэровский фазовый анализ качественно подтверждает рентгеноструктурные исследования. В частности, из спектров 3 (рис. 2*a* и 2*b*) видно, что после отжига сплавов при 800°С аустенит находится частично в парамагнитном состоянии (составляющая при H = 0 кЭ). Широкое распределение полей в интервале от 50 до 300 кЭ можно приписать наличию в образце двух фаз: легированному Сг цементиту и легированному Ni ферромагнитному аустениту, функции P(H) которых лежат в одном и том же интервале полей. При этом для ферромагнитного аустенита $T_C \approx 100^{\circ}$ С (кривые 5 на рис. 3*b*, 3*b*), а T_C легированного хромом цементита лежит в области отрицательных температур.

выводы

1. Показано, что в результате механосинтеза порошков состава ($Fe_{0.9-x}Cr_{0.1}Ni_x$)₇₅C₂₅, где x = 0.05 и 0.10, в образцах содержатся фазы: цементит, аморфная фаза, а также некоторое количество χ -карбида и α -Fe. Цементит после механосинтеза легирован в основном хромом. Никель так же растворяется в цементите, но в ограниченном количестве. Аморфная фаза легирована хромом и никелем, причем никелем в большей степени, чем хромом.

2. Обнаружено, что после низкотемпературных отжигов в составе сплавов находится цементит с различным легированием. Цементит, сформировавшийся в процессе механосинтеза, легирован в основном хромом. Цементит, появившийся в результате кристаллизации аморфной фазы, легирован и хромом и никелем.

3. Легирование сплава никелем приводит к образованию аустенита, который после высокотемпературных отжигов играет роль связующей фазы в композите цементит—аустенит.

Работа выполнена в рамках НИР рег. № АААА-А17-117022250038-7 государственного задания ФАНО и при частичной поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-10-2-21.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Чулкина А.А., Ульянов А.И., Ульянов А.Л и др. // ФММ. 2015. Т. 116. № 1. С. 21; *Chulkina A.A., Ulya*nov A.I., Ulyanov A.L. et al. // Phys. Met. Metallography. 2015. V. 116. № 1. Р. 19.
- Чулкина А.А., Ульянов А.И., Загайнов А.В. и др. // ФММ. 2015. Т. 116. № 3. С. 309; Chulkina A.A., Ulyanov A.I., Zagainov A.V. et al. // Phys. Met. Metallography. 2015. V. 116. № 3. Р. 293.
- 3. Ульянов А.И., Чулкина А.А., Волков В.А. и др. // ФММ. 2017. Т. 118. № 7. С. 725; Ul'yanov A.I., Chulkina A.A., Volkov V.A. et al. // Phys. Met. Metallography. 2017. V. 118. № 7. Р. 691.
- Voronina E.V., Ershov N.V., Ageev A.L., Babanov Yu.A. // Phys. Stat. Sol. B. 1990. V. 160. P. 625.
- Шабашов В.А., Сагарадзе В.В., Литвинов А.В., Заматовский А.Е. // ФММ. 2015. Т. 116. № 9. С. 918; Shabashov V.A., Sagaradze V.V., Litvinov A.V., Zamatovskii А.Е. // Phys. Met. Metallography. 2015. V. 116. № 9. Р. 869.